

**Ümid SİD İB “Suvarma və içməli su təchizatı üçün icma səviyyəli həll variantları” layihəsi üzrə icmalarda aparılmış ilkin araşdırmaların nəticələri barədə məlumat
2023-2024**

N:	Rayon	Kənd	Ev sayı	İcma üzvlərinin sayı	Problemin qısa təsviri	Həlli yolları barədə təklif	Qeyd
1	Kürdəmir	Çöhranlı	305	1396	İcmanın içməli su mənbəyi yoxdur və içməli suya çıxışı yoxdur.	İcmada təxminən 1,5 km məsafədən keçən magistral su xəttindən icmaya su xətti çəkib evlərə su çıxışı vermək.	İcmada ilkin görüş keçirilib, su mənbəyinin yeri müəyyən edilib və layihənin ilkin çertyojlarının hazırlanması prosesinə başlanılmışdır. 15 mart tarixində ilk yığıncağın keçirilməsi planlaşdırılır. İcmaya 1,5 məsafədən keçən su borusundan icmaya su xətti çəkib bulaqlar vasitəsilə icma üzvlərinə verilməsi nəzərdə tutulur.
2		Qarabucaq	102	556	İcmanın içməli su mənbəyi yoxdur və içməli suya çıxışı yoxdur.	Su idarəsinin rəhbəri icmanın içməli su problemini həll etmək üçün yaxın ərazidən keçən ana xəttən suyu götürərək fərdi evlərə paylanılmasını və sayğaclarla suyun verilməsini təklif etdi.	İcmada ilkin görüş keçirilib, su mənbəyinin yeri müəyyən edilib və layihənin ilkin çertyojlarının hazırlanması prosesinə başlanılmışdır. Mart ayının son həftəsində ilk yığıncağın keçirilməsi planlaşdırılır. İcmaya təxminən 500 metr məsafədən keçən su borusundan icmaya su xətti çəkib bulaqlar vasitəsilə icma üzvlərinə verilməsi nəzərdə tutulur.
3		Veyisli	130	500	Əhalinin içməli sudan istifadəsi üçün kəndarası 12 bulaq var. İcmanın içməli su mənbəyi Ballıqaya magistral su kəməridir.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün şəbəkə qurub evlərə fərdi olaraq su çəkilməlidir.	Goranboy RİH başçısının müavini ilə görüşdükdən sonra həmin icmada Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər olduğunu və onların qayıdışı ilə bağlı problemin prioritet olmadığı qeyd edilmişdir.
4		Qazanbulaq	242	986	İcmada 7 km məsafədən içməli su çəkilib hər evdə saygac var. İcmalı suyun mənbəyi çayın kənarında tikilən hovuzdandır, su nasosla vurularaq evlərə paylanılır. Ancaq əhalinin içməli sudan kifayət qədər istifadə etməkdə çətinliyi var. Çənin dam örtüyü dəyişməli və yeni su anbarı tikilməlidir.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su qurğusunun bərpası (dam örtüyü yenilənməlidir) və əlavə su anbarının tikilməsi vacibdir.	

5	Goranboy	Şəfəq	230	800	İcmada içməli su şəbəkəsi var, 60 ev sudan istifadə edir. Digər evlərə su xətti çəkilməyib. İcmanın içməli su mənbəyi Ballıqaya magistral su kəməridir.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün şəbəkə qurub digər evlərə də içməli su çəkilməlidir.	
6		Qaraçinar / Qaxtut	534	2115	İcmanın içməli su mənbəyi Ballıqaya su anbarıdır. İcmada içməli su şəbəkəsi kortəbii çəkilməşdir (xətlər hörümçək torunu xatırladır).	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün şəbəkə yenilənib evlərə su xətti çəkilməlidir.	
7		Şəfibəyli	77	312	İcmada su mənbəyi var ancaq şəbəkə yoxdur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün şəbəkə yaradıb evlərə su xətti çəkilməlidir.	
8		Goran/qəs	60	312	İcmada su mənbəyi olaraq artesian var. İcmanın içməli su şəbəkəsi 1950 ci illərdən çəkilib.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün ümumi şəbəkə yenilənməlidir.	
9		Balakürd	533	2054	İcmanın içməli su mənbəyi Ballıqaya magistral su kəməridir. 60 abonentin evində su xətti var.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün şəbəkə qurub digər evlərə də içməli su xətti çəkilməlidir (4 km mövcud magistral xətt yenilənməlidir, yeni 63 - lük borularla çəkilmiş xətt 100 - lük borularla əvəz olunmalıdır).	
10		Rəhimli	361	1176	İcmanın içməli su mənbəyi Ballıqaya su anbarıdır, evlərə su xətti çəkilməyib.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün 3 km daşıyıcı kəmər yenilənməli və evlərə su xətti çəkilməlidir.	
11	Samux	İnstitut	400	1600	İcmanın içməli su mənbəyi şəhərə gedən su xəttindəndir. İcma rayona yaxın ərazidə yerləşir, su ehtiyatı üçün su çəni (estakada) var. 1959 cu ildən çəkilmiş köhnə eroziyaya uğramış dəmir turbalardan ibarət şəbəkə var (xətlər hörümçək torunu xatırladır).	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün yeni şəbəkə qurulmalıdır.	
12		Aşağı Ağasıbəyli	98	483	İcmada meliorasiya idarəsinin 9 subrteziyanı var. Yaxın ərazilərdə içməli su mənbəyi yoxdur. Əhali su maşını ilə gətirilən içməli sudan istifadə edir və satışı bahadır.	Subartezian var ancaq su sistemi yoxdur. İritutumlu su çəni qoyub su sistemi qurmaq lazımdır.	
13		Qiyaslı	131	565	İcmada rayon meliorasiya idarəsinin 7 subrteziyanı var və bulaqlar mövcuddur, Yaxın ərazilərdə içməli su mənbəyi yoxdur. Əhali su maşını ilə gətirilən içməli sudan istifadə edir və satışı bahadır.	İcmada su probleminini aradan qaldırmaq üçün subartezindən şəbəkə yaradıb evlərə su xətti çəkilməlidir.	
14		Yuxarı Bucaq	220	1810	İcmada 11 bulaq var hər gün 20 kub.m su təmizlənərək çəne vurulur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su çəni (2 ədəd 5 tonluq çən) yenilənməlidir və 1.1 kv-tıq su motoru, 2.2 kv-t ya dəyişilməlidir.	Layihə təklifi və büdcə hazırlanması prosesinə başlamaq mümkündür.Təbii ki, parallel olaraq liş və İcma Su komitələrinin formalaşdırılması da icra edilməlidir.

15	Yevlax	Balıçılı	300	1141	İcmada 18 bulaq var hər gün 36 kub.m su təmizlənərək çənə vurulur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su çəni (2 ədəd 5 tonluq çən) yenilənməlidir və 1.1 kv-tıq su motoru, 2.2 kv-t ya dəyişilməlidir.	
16		Cırdaxan	170	738	İcmada 7 bulaq var hər gün 36 kub.m su təmizlənərək çənə vurulur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su çəni (2 ədəd 5 tonluq çən) yenilənməlidir və 1.1 kv-tıq su motoru, 2.2 kv-t ya dəyişilməlidir.	
17		Yuxarı Qarxun	328	1400	İcməli su 20 tonluq çənə vurulur və şəbəkə dəmir turbalar ilə evlərə paylanır. Çən və turbalar çürüyüb	İcmada içməli su problem həll etmək üçün çən və turbalar yenilənməlidir.	
18		Qaraoğlu	300	1200	İcmada 8 bulaq var hər gün 20 kub.m su təmizlənərək çənə vurulur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su çəni yenilənməlidir.	
19		Xanabad	450	1819	İcmada 9 bulaq var hər gün 36 kub.m su təmizlənərək çənə vurulur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su çəni yenilənməlidir.	
20		Əkşən	400	1350	İcmada 9 bulaq var hər gün 36 kub.m su təmizlənərək çənə vurulur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su çəni yenilənməlidir.	
21		Nərimanabad	435	1845	Artezian və şəbəkə var, səmərəsiz idarə baxımından su çatışmazlığı var	İritutumlu su anbarı və çəni estakadanın üzərinə qaldırmaqla su anbarından çənə su xətti çəkib problemi həll etmək olar	Layihə çərçivəsində həll edilmə imkanı var.
22		Nemətabad	355	1715	3 ədəd su çəni var.	Əlavə xətlər çəkilməli və çənlər yuxarı qaldırılmalıdır. 3 km su xətti və təzə 15-20 tonluq çən alınmalıdır.	Layihə çərçivəsində həll edilmə imkanı yoxdur.
23		Xanabad	460	2000	Suvarma suyu üçün vurulmuş sub artezion var (300 mm-lik su borusu)	Su motoru qoyulmalı və 30 m məsafədən əkin üçün olan arx su ilə təmin edilməlidir. 200 ha suvarılan sahənin təmin olunması nəzərdə tutulur.	İlkin araşdırmaya görə layihə çərçivəsində həll edilmə imkanı var. Ancaq bütün detallar və risklər tam araşdırılmalıdır.
24		Varvara	385	1820	50 fərdi fermer təsərrüfatına mənsub 220-240 hektar əkin sahəsinin suvarma suyuna çıxışı zəifdir. Əkin sahələri Qarabağ kanalının yaxınlığındadır.	Sahə boyunca iki istiqamətdə hər biri 1390 m beton suvarma kanalının əsaslı təmirə ehtiyacı var.	Layihə çərçivəsində həll edilmə imkanı yoxdur. Böyük maliyyə tələb olunur
25		Marzılı	105	450	İcməli suya çıxışın zəifliyi. Mingəçevir suyunun çəkildiyi su boruları sıradan çıxıb. Şirvan kanalının üstündədir.	Su təmizləmə sisteminin qurularaq kəndə paylanmasına ehtiyac vardır.	Layihə çərçivəsində həll edilmə imkanı yoxdur. Böyük maliyyə tələb olunur
26		Duzdağ	100	435	Subartezion var ancaq su sistemi yoxdur.	Estakada qurulub, üzərinə çən qoyulmalı, artezionu su nasosu qoyulmalı və su xətti çəkilməlidir	Layihə çərçivəsində həll edilmə imkanı yoxdur. Səbəb suyun içməyə yararlı olmasıdır
27		Xaldan	400	1678	İcmada 13 bulaq var hər gün 30 kub.m su təmizlənərək çənə vurulur.	İcmada içməli su problemini aradan qaldırmaq üçün su motoru yenilənməlidir (1.1 kv-tıq su motoru, 2.2 kv-t ya dəyişilməlidir).	

28	Ağdaş	Hapıtlı	226	1003	Artezian var, çən yoxdur	Artezian var, çən quraşdırıb 20 bulağa su paylamaq olar.	
29		Yenicə	416	1860	Su mənbəyi var, ancaq təmizləyici qurğu yoxdur.	Sutəmizləyici qurğu və bulaqlar inşa etmək tələb olunur.	
30		Orta Ləki	751	3247	Beton kanal axıra qədər suyu apara bilmir.	Türyan çaya nasos yerləşdirib su çiləmə vasitəsi ilə suvarma olar.	
31		Ərəbocaq	214	874	Su mənbəyi var, ancaq təmizləyici qurğu yoxdur.	Sutəmizləyici qurğu və bulaqlar inşa etmək tələb olunur.	
32	Ucar	Qazıqumlaq	1200	6000	Su mənbəyi və sutəmizləyici qurğu var, ancaq kəndi tam əhatə edə bilmir.	Əlavə bir sutəmizləyici qurğu inşa edərək kəndin digər hissəsini içməli su ilə təmin etmək olar.	
33		Məlikballı	400	2000	Qurğunun gücü tam çatmır	İcmada 10 bulaq əlavə qurmaqla 1000 ailəni su ilə təmin etmək olar.	
34		Bərguşad	1500	8000	Ümid tərəfindən inşa edilmiş sutəmizləyici qurğu var. Ancaq icma əhalisinin tələbatını ödəmir.	Külüllü su xəttindən çəkiliş edib bulaqlar vasitəsi ilə təmin etmək olar.	
35		Alpout	1300	7000	Ümid tərəfindən inşa edilmiş sutəmizləyici qurğu var. Ancaq fəaliyyət göstərmir.	Sutəmizləyici qurğunun yenilənməsi və bulaqlar inşa etmək tələb olunur.	
36		Lək	846	4026	Su mənbəyi var, ancaq təmizləyici qurğu yoxdur.	Sutəmizləyici qurğu və bulaqlar inşa etmək tələb olunur.	
Cəmi:	6	30	14464	66266			